


ACCESORIOS | GANCHOS

Gancho clevis traba cadena grado 100 X-042 Yoke




DESCRIPCIÓN

- Acero aleado templado y revenido.
- Al menos 25% más de carga de trabajo que los productos grado 80 tradicionales.
- Probado a 2,5 veces la carga máxima de trabajo, con certificado por lote fabricado.
- Ensayo de fatiga a 1,5 veces la carga máxima de trabajo durante 20.000 ciclos.
- Temperatura de revenido mínima de 400 °C.
- Fabricado según DIN PAS 1061, EN 1677-1 y ASTM A952/A952M; certificado por DGUV GS-OA-15-05.
- Factor de diseño 4:1.
- Las alas de apoyo evitan la deformación del eslabón y permiten usar la carga de trabajo completa.
- No apto para usar con eslabón Omega.



Gancho traba cadena



Plano de dimensiones

Características técnicas

Dimensiones [mm]

Código	Ref. fabricante	C.M.T.	Para cadena grado 100	A	F	H	K	L	P	Peso aprox.
		[t]	[mm]							[kg]
X-042-06-YK	X-042-06	1,4	6	7	25	18	47	79	8	0,2
X-042-07-YK	X-042-07	2,5	7, 8	10	30	22	54	93	10	0,4
X-042-10-YK	X-042-10	4,0	10	12	41	29	78	128	13	0,8
X-042-13-YK	X-042-13	6,7	13	15	52	38	99	165	17	1,6
X-042-16-YK	X-042-16	10,0	16	18	57	45	114	195	21	2,7
X-042-20-YK	X-042-20	16,0	20	22	73	52	130	222	24	4,8
X-042-22-YK	X-042-22	19,0	22	24	70	56	139	247	26	6,4